

Isoleringservice i Ö-vik AB
Högbyn 21
891 95 Arnäsfall □

Tillverkningskontroll – Kontroll av pågående installation av sluten konstruktion

(1 bilaga)

Allmänt

Besök för tillverkningskontroll hos Isoleringservice i Ö-vik AB (i fortsättningen kallad företaget) utfördes 2015-11-05. Kontrollen utfördes enligt avtal för Behörig Lösull Dnr 210-12-0085 daterat 2012-03-01. Besöket gjordes av Urban Haggström från företaget deltog Birger Lindström.

Kontrollens omfattning

Kontroll enligt Behörig Lösull består av 4 delar:

1. Besök på kontoret och kontroll av företagets rutiner,
2. Kontroll av utförandet på öppet vindsbjälklag
3. Kontroll av utförande på öppet vindsbjälklag
4. Kontroll av pågående installation av sluten konstruktion

Den här rapporten avser endast kontroll av pågående installation av sluten konstruktion.

Resultat

Installationen genomfördes enligt gällande specifikationer. Birger visade goda kunskaper i hur man räknar ut säckåtgång och hur installerad densitet räknas ut.

En checklista över resultat och kontrollerade områden återfinns i bilaga 1.

Förklaring

En större avvikelse innebär att åtgärd måste vidtas och ett extra kontrollbesök kommer att genomföras inom en tvåmånaders period. En mindre avvikelse förväntas vara åtgärdad före nästa ordinarie kontrollbesök. Om den då inte är åtgärdad upgraderas den till en större avvikelse.

Tillstyrkan

SP tillstyrker att Isoleringservice i Ö-vik AB uppfyller kraven för behörig lösull vad det gäller utförande av sluten konstruktion.

En kopia på detta dokument skickas till Behörig Lösull.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbar samhällsbyggnad - Kvalitet och provning

Utfört av


Urban Haggström

Bilaga

1. Checklista

Bilaga 1

Checklista

Kontroll av pågående installation av sluten konstruktion

Bevittnat objekt Emma Väster, Näsjöbacken

Bevittnade installatörer: Birger Lindström och Stig Gunnar Henriksson

Produkt: Knauf Supafil Frame, CE-MW EN 14064-1-S2-WS-MU-AF2

Objekt	Utan anmärkning	Mindre avvikelse	Större avvikelse	Notering
Kontroll av sluten konstruktion				
Arbetsutförande, utfyllnad mm	X			
Installatörens förmåga att spruta angiven densitet	X			
Överensstämmelse mot avtal och deklarerade värden	X			
Utförd och signerad journalföring avseende egenkontroll och installationsprotokoll	X			Kundens ex. är underskrivna men inte det egna exemplaret
Övrigt				